

Câmara Municipal da Lajes do Pico

Obra: Grande reparação da Zona Balnear da Baixa da Ribeirinha

Local: Freguesia da Ribeirinha



MAPA DE QUANTIDADES

Artigo	Designação	Quantidades	Un.	Valor Un.(€)	Total(€)
1	Estaleiro Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo equipamentos e instalações necessárias à execução da obra.	1	vg		
2	Reparação do acesso à Zona Balnear. Todos os trabalhos de limpeza, regularização, bem com fornecimento de materiais para repor a situação inicial.	48	m ³		
3	Limpeza e reposição de pedras e detritos transportados pelo mar para a via e envolvente à piscina. Todos os trabalhos de limpeza, movimentação e transporte de solos sobranes.	78	m ³		
4	Execução de rampa de acesso. Consolidação pedras soltas, com betão e argamassa, todos os trabalhos necessários, complementares e acessórios. Nota: deverá ser efetuada uma visita prévia, para avaliação das obras, atendendo a que se tratam de trabalhos de reposição igual ao existente.	86	m ²		

Total s/ IVA	0,00 €
--------------	--------

Total c/ IVA (4%)	0,00 €
-------------------	--------