



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Clube Náutico - Lajes do Pico

Parâmetros	Unidade	10154	11495	13002
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	8:30	10:30	6:50
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	21 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	21 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	30	46	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	46	46	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Caminho do Verdoso - Lajes do Pico

Parâmetros	Unidade	10158	11499	13006
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	11:00	20:20	6:15
Temperatura do ar	°C	22 °C	21 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	20 °C	21 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Manhenha - Lajes do Pico

Parâmetros	Unidade	10157	11498	13005
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	13:00	13:15	7:10
Temperatura do ar	°C	24 °C	23 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Vestígios	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Presença	Presença	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Presença	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Poça das Mujas - Lajes do Pico

Parâmetros	Unidade	10160	11501	13008
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	12:30	12:00	7:45
Temperatura do ar	°C	23 °C	23 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	21 °C	22 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	deteção visual	Presença	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Piscinas de Santa Cruz - Lajes do Pico

Parâmetros	Unidade	10159	11500	13007
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	11:30	11:15	7:10
Temperatura do ar	°C	23 °C	25 °C	21 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Baía do Engrade - Lajes do Pico

Parâmetros	Unidade	10152	11493	13000
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	13:30	13:45	8:30
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Presença	Ausência	Presença
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Calhau - Lajes do Pico

Parâmetros	Unidade	10153	11494	13001
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	13:45	14:00	8:45
Temperatura do ar	°C	24 °C	25 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	22 °C	22 °C	22 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Presença	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Fonte - Lajes do Pico

Parâmetros	Unidade	10156	11497	13004
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	10:30	20:45	6:00
Temperatura do ar	°C	21 °C	20 °C	22 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	21 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Presença	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Presença	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Pontes - Lajes do Pico

Parâmetros	Unidade	10155	11496	13003
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	12:00	11:30	7:20
Temperatura do ar	°C	23 °C	22 °C	21 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	22 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	94
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Areia Larga - Madalena do Pico

Parâmetros	Unidade	10170	11510	13015
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	18:00	18:30	13:45
Temperatura do ar	°C	23 °C	23 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	21 °C	22 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Presença	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Arcos - São Roque do Pico

Parâmetros	Unidade	10164	11505	13009
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	17:20	17:35	13:10
Temperatura do ar	°C	24 °C	23 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Presença	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Cabrito - São Roque do Pico

Observações

Parâmetros	Unidade	10166	11610	13011	Amostra não colhida a 16-07-18 devido às condições adversas do estado do mar; colheita adiada para 18-07-18.
Data de colheita	data	25/06/2018	18/07/2018	13/08/2018	
Hora da Colheita	Hora	17:00	15:00	12:45	
Temperatura do ar	°C	22 °C	22 °C	23 °C	
Temperatura da água	°C	21 °C	22 °C	22 °C	
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	15	<15	<15	
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência	
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Presença	Presença	
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Baía das Canas - São Roque do Pico

Parâmetros	Unidade	10165	11506	13010
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	15.15	13:50	10:30
Temperatura do ar	°C	23 °C	20 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	22 °C	22 °C	21 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Ausência	Presença	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Poça Branca - São Roque do Pico

Parâmetros	Unidade	10168	11508	13013
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	14:40	14:55	9:40
Temperatura do ar	°C	23 °C	22 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	22 °C	22 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	160	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	270	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Presença	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Presença	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Presença	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Presença	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Canto da Areia - São Roque do Pico

Parâmetros	Unidade	10167	11507	13012
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	14:35	14:40	9:30
Temperatura do ar	°C	24 °C	23 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	22 °C	23 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Ausência	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2018
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS

Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia / DRAM

Porto de Santo Amaro - São Roque do Pico

Parâmetros	Unidade	10169	11509	13014
Data de colheita	data	25/06/2018	16/07/2018	13/08/2018
Hora da Colheita	Hora	14:45	14:15	9:15
Temperatura do ar	°C	22 °C	24 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	22 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	detecção visual	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual	Presença	Presença	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Diretor Regional dos Assuntos do Mar