

Parâmetros	Unidade	PTAD7Q Zona Balnear das Lajes (Maré)					
		8586	9650	10987	12213	13316	1026
Data de colheita	Data	28/05/2018	18/06/2018	09/07/2018	30/07/2018	20/08/2018	03/09/2018
Hora da Colheita	Hora	8:50	8:30	9:00	9:00	8:30	10:00
Temperatura do ar	°C	18 °C	23 °C	23 °C	23 °C	21 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	21 °C	22 °C	21 °C	23 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Presença	Presença	Presença	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Presença	Vestígios	Vestígios	Vestígios	Presença	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	EXCELENTE
2015	EXCELENTE
2016	EXCELENTE
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Município de Lajes do Pico

Entidade Responsável pelas análises



Direção Regional dos Assuntos do Mar

[Handwritten signature]

Parâmetros	Unidade	9169	10161	11502	12552	13657
Data de colheita	Data	11/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	06/08/2018	27/08/2018
Hora da Colheita	Hora	10:40	15:25	15:50	12:00	13:45
Temperatura do ar	°C	20 °C	24 °C	23 °C	22 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	22 °C	22 °C	22 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	15	30	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Ausência	Ausência	Presença	Presença	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	EXCELENTE
2015	EXCELENTE
2016	BOA
2017	BOA

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março..

ENTIDADE GESTORA:

Município de São Roque do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Direção Regional dos Assuntos do Mar

Parâmetros	Unidade	9171	10163	11504	12554	13659
Data de colheita	Data	11/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	06/08/2018	27/08/2018
Hora da Colheita	Hora	11:00	15:45	16:10	11:20	13:30
Temperatura do ar	°C	20 °C	25 °C	22 °C	23 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	22 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	EXCELENTE
2015	EXCELENTE
2016	BOA
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março. Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de São Roque do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Direção Regional dos Assuntos do Mar

Parâmetros	Unidade	9170	10162	11503	12553	13658
Data de colheita	Data	11/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	06/08/2018	27/08/2018
Hora da Colheita	Hora	11:30	16:30	16:45	11:45	13:10
Temperatura do ar	°C	20 °C	23 °C	23 °C	22 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	21 °C	22 °C	22 °C	24 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Ausência	Presença	Presença	Presença	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	Não identificada
2015	Não identificada
2016	Sem classificação
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de São Roque do Pico

Entidade Responsável pelas análises



Direção Regional dos Assuntos do Mar

[Handwritten signature]

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS 2018

Parâmetros	Unidade	PTAV7E Zona Balnear da Madalena					
		8587	9651	10988	12214	13317	14027
Data de colheita	Data	28/05/2018	18/06/2018	09/07/2018	31/07/2018	20/08/2018	03/09/2018
Hora da Colheita	Hora	11:30	11:30	11:45	10:15	9:10	11:10
Temperatura do ar	°C	20 °C	22 °C	21 °C	22 °C	24 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	17 °C	20 °C	17 °C	21 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15	15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	15	<15	30	15	30
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Presença	Vestígios	Vestígios	Vestígios	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

Entidade Responsável pelas análises



Direção Regional dos Assuntos do Mar

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	ACEITÁVEL
2015	EXCELENTE
2016	BOA
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Município da Madalena do Pico

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia / DRAM

Parâmetros	Unidade	PTAJ2M Baixas				
		9172	10171	11511	12555	13660
Data de colheita	Data	11/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	06/08/2018	27/08/2018
Hora da Colheita	Hora	15:40	19:00	20:00	9:00	11:00
Temperatura do ar	°C	22 °C	23 °C	20 °C	23 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	19 °C	20 °C	22 °C	23 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	Não identificada
2015	Não identificada
2016	Não identificada
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Município da Madalena do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Direção Regional dos Assuntos do Mar



[Handwritten signature]

Parâmetros	Unidade	9175	10172	11512	12558	13663
Data de colheita	Data	11/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	06/08/2018	27/08/2018
Hora da Colheita	Hora	14:00	18:15	18:10	10:45	12:15
Temperatura do ar	°C	22 °C	23 °C	22 °C	23 °C	25 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	22 °C	22 °C	21 °C	22 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	46	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Presença	Presença	Presença	Ausência	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	Não identificada
2015	Não identificada
2016	Não identificada
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Madalena do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Direção Regional dos Assuntos do Mar

Parâmetros	Unidade	9176	10173	11513	12559	13664
Data de colheita	Data	11/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	06/08/2018	27/08/2018
Hora da Colheita	Hora	13:30	17:45	17:55	11:00	12:35
Temperatura do ar	°C	23 °C	23 °C	23 °C	23 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	22 °C	23 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	15	<15	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Presença	Presença	Presença	Presença	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	Não identificada
2015	Não identificada
2016	Não identificada
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Madalena do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Direção Regional dos Assuntos do Mar

Parâmetros	Unidade	9174	10174	11514	12557	13662
Data de colheita	Data	11/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	06/08/2018	27/08/2018
Hora da Colheita	Hora	14:20	18.30	18:45	10:20	12:00
Temperatura do ar	°C	20 °C	23 °C	23 °C	23 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	21 °C	21 °C	21 °C	22 °C	22 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Ausência	Presença	Presença	Presença	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	Não identificada
2015	Não identificada
2016	Não identificada
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Madalena do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Direção Regional dos Assuntos do Mar

Parâmetros	Unidade	9173	10175	11515	12556	13661
Data de colheita	Data	11/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	06/08/2018	27/08/2018
Hora da Colheita	Hora	14:40	18:50	19:10	10:00	11:45
Temperatura do ar	°C	23 °C	25 °C	22 °C	24 °C	23 °C
Temperatura da água	°C	20 °C	21 °C	22 °C	23 °C	22 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Presença	Presença	Ausência	Ausência	Ausência
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	Não identificada
2015	Não identificada
2016	Não identificada
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Madalena do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Direção Regional dos Assuntos do Mar

Parâmetros	Unidade	9177	10176	11516	12560	13665
Data de colheita	Data	11/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	06/08/2018	27/08/2018
Hora da Colheita	Hora	15:10	19:15	19:35	9:20	11:20
Temperatura do ar	°C	19 °C	23 °C	23 °C	25 °C	24 °C
Temperatura da água	°C	18 °C	19 °C	20 °C	21 °C	18 °C
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	<15	15	<15	<15
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Presença	Presença	Presença	Presença	Presença
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	Não identificada
2015	Não identificada
2016	Não identificada
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Município da Madalena do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Direção Regional dos Assuntos do Mar